


WRAYMER ズーム型実体顕微鏡 LW-601/602 システムチャート

カメラ ▶

アダプタ ▶

鏡筒 ▶

スタンド ▶



※1 リングライト類、ドームライトおよびCLS80のリングライトガイドの取り付けには、リングライトアダプタ RP48が必要です。但し、SK20をご使用の場合は必要ありません。

※2 LW-601/602各鏡筒、補助対物レンズSK05,SK1の下部に取り付け可能です。但し、補助対物レンズSK20に取り付けることは出来ません。